



# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## REQUERIMENTO Nº 103/2025

Os Vereadores que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo Artigo 129, do Regimento Interno desta Casa de Leis REQUEREM à Mesa Diretiva, ouvido o Soberano Plenário, que seja remetido expediente ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO – GUSTAVO FRANÇA DOS SANTOS, solicitando para que informe, afim de esclarecimento público:

**Solicitar ao Chefe do Poder Executivo que seja encaminhado ao Departamento responsável, para que as obras realizadas nas Ruas João Pessoa, João Ribeiro e Humberto de Campo sejam reavaliadas, aferindo a qualidade dos serviços de tapa buraco realizadas, para que de fato garanta a trafegabilidade com segurança.**

## JUSTIFICATIVA

Os vereadores autores deste requerimento, já apresentaram ao Poder Executivo, por meio da indicação 002/2025 de 17/02/2025, a solicitação de apoio, para tratar do acatamento por melhorias da malha asfáltica urbana de nossa cidade. Inclusive, foi realizado a identificação de pontos críticos, onde nosso gabinete realizou mapeamento *In loco* de 100% do perímetro urbano de Araruna, elencando quais os pontos precários nas respectivas ruas e bairros que requerem um trabalho mais completo de recuperação através de recape asfáltico.

Também, é notório que o município tem realizado obras, com o objetivo de melhorias no quesito precarização de algumas de nossas ruas, identificando vários pontos de tapa buracos.



# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



Porém, em vistoria aos trabalhos realizados recentemente, foi possível identificar a necessidade URGENTE de reavaliação de alguns pontos onde o serviço já foi realizado, pois, **persiste a presença de irregularidades da malha asfáltica e buracos** que representam risco a pedestres, principalmente a pessoas idosas, baixa visão, com mobilidade reduzida ferindo seu direito de acessibilidade. Também, representa riscos a motoristas e danos aos veículos.

Na vistoria também foi identificado **pontos de afundamento na malha asfáltica do serviço realizado**, já demonstrando pontos de descolamento do material recém aplicado, demandando urgência na correção. Anexo segue imagens das referidas ruas.

Por tudo, cientes da relevância deste requerimento, pede deferimento.

Câmara Municipal Vereador Deoclécio Manoel Teixeira, 15 de outubro de 2025.

**Luis Carlos Perli**  
Vereador

**Vandersom Vicente Dubinski**  
Vereador



# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA JOÃO PESSOA





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA JOÃO PESSOA





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA JOÃO PESSOA





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA JOÃO PESSOA





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA JOÃO PESSOA





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA JOÃO RIBEIRO





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA JOÃO RIBEIRO





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA HUMBERTO DE CAMPOS





# Câmara Municipal de Araruna

*Estado do Paraná*

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



## ANEXO – IMAGENS RUA HUMBERTO DE CAMPOS

