



Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



INDICAÇÃO Nº 019/2025

Os Vereadores que abaixo subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, em especial ao contido no art. 125, comparecem com respeito e acatamento à presença do Ilustre Presidente da Câmara dos Vereadores para:

Solicitar ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado com URGÊNCIA obras para manutenção e segurança no Parque das Araras, em decorrência aos pontos iminentes de riscos identificados.

JUSTIFICATIVA

Em visita *in loco* ao Parque das Araras, e acatamento de diversas reivindicações de nossos munícipes, solicitamos providências urgentes em relação a este espaço público, onde foram identificadas as seguintes situações:

1. A **ponte/passarela** que fica no interior da reserva ecológica encontra-se impedida de travessia de pedestres. Esta proibição de tráfego está sinalizada apenas por cavalete nas entradas que dão acesso, mas mesmo assim, qualquer pessoa consegue fazer a travessia, por isso sugere-se interdição total imediata até a restauração completa. A passarela encontra-se visivelmente danificada por madeiramento apodrecido, com as cabeceiras comprometidas por erosão, e está pendendo para um dos lados com risco de queda.
2. O **parquinho das crianças** apresenta brinquedos completamente comprometidos pela ausência de manutenção:
 - a) Gangorras sem o apoio das mãos, e 1 (uma) totalmente solta do cavalete;



Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



- b) A casinha com passarela tem uma travessia, que para garantir a segurança das crianças deveria se ter o corrimão com cordas para evitar a queda. O corrimão está quebrado, e o madeiramento solto com ponta perfurante, e o corrimão foi amarrado pelas cordas que deveria assegurar a não queda das crianças da passarela. Sugere-se interdição imediata até os serviços de recuperação;
 - c) As partes metálicas dos brinquedos apresentam muita ferrugem e as partes de madeira estão sem pintura e com rachaduras;
 - d) A não conservação do gramado tem provocado buracos embaixo dos brinquedos, que para além de representar risco, em dias chuvosos acumula lama. Sugere-se que se projete a transição do piso em grama, para areia ou grama sintética e se possível o fechamento com cercas e placas com as regras de uso, para garantir maior segurança das crianças.
3. O parque também apresenta uma **Represa de água** que no dia da visita estava com a água muito suja e com mau cheiro;
4. Durante a visita foi possível identificar vários pontos de erosão o que comprometeu alguns pontos do calçamento paver, e também a tela de proteção em torno da reserva esta danificada em vários pontos;
5. Observando a entrada do Parque das Araras pelo Jardim Furlaneto foi possível identificar as seguintes demandas:
- a) Calçamento paver quebrado pelo trânsito de veículos, foram removidos os tubos que impediam acesso, e atualmente o trânsito flui livremente sobre a calçada, incluindo presença de caminhões;



Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



- b) Erosão ao lado do calçamento paver;
 - c) Presença de matagal e descarte irregular de lixo neste ponto.
6. Presença de erosão na Rua Mario Soriani, nas proximidades da UBS Dr. Genésio, colocando em riscos pedestres, pois esta erosão está muito próxima à calçada, e já apresenta comprometimento do asfalto com afundamento e rachaduras;
7. Ainda na rua Mario Soriani, tem a presença de uma boca de lobo na calçada de pedestre com tampa de vedação inadequada (solta). E a estrutura abaixo desta tampa não assegura condições mínimas de segurança.

Por tudo, tendo a consciência que assegurar espaços de lazer a população constitui uma obrigatoriedade do poder público, e cientes que estes espaços devem garantir a segurança de seus frequentadores, solicitamos medidas urgentes nos pontos trazidos nesta indicação.

Também, ressaltamos a necessidade de estruturação de plano de conservação do patrimônio público, prevendo a realização de manutenção preventiva, que é um conjunto de ações planejadas e realizadas em intervalos regulares para evitar falhas e prolongar a vida útil de equipamentos e sistemas.

Um planejamento com a devida manutenção preventiva, buscaria antecipar problemas e corrigi-los antes que causem interrupções ou danos maiores a todo tipo de patrimônio público do Município, tendo em vista que todas as problemáticas identificadas no Parque das Araras são em decorrência da ausência de manutenção.

Pelos motivos acima mencionados, a presente indicação tem relevante interesse público.



Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



Câmara Municipal Vereador Deoclécio Manoel Teixeira, 24 de junho de 2025.

VEREADORES

Luis Carlos Perli

Vandersom Vicente Dubinski



Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira



ANEXO - IMAGENS DO LOCAL





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira






Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira





Câmara Municipal de Araruna

Estado do Paraná

Sala das Sessões Vereador Deoclécio Manoel Teixeira

